

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 122 92 KORTELĖ

136-A-12

4296

78/32-0191

Vilnius

Rytų

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	850		A) 141.82	
Žemė			0	141.82	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas	bet.	4000x2570	2.05	139.77	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	Pln.	400	Viršus	B) 141.81 x= 6062659.46 y= 592529.70
				Apačia	
	Nr.2	Pln.	400	Viršus	A) x= 6062658.12 y= 592527.26
				Apačia	
	Nr.3	Pln.	600	Viršus	Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	
	Nr.4	PVC	315	Viršus	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objekto Nr. 140233
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė <i>Auto</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	2019-11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	