

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilniaus m.
(Miestas)

A. Kojelavičiaus g.
(Gatvė)


Nr.() 22a KORTELĖ

(78/32-0148) 136-A-1
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas			Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	— (medžiaga, kiekis)	
Dangtis			Ketus	320			162.08	Ar yra vandens	—	
Žemė			Gruntas		0.00		162.08	Ar yra dujų	—	
Sienos			Plastm.					Pastabos X = 6063229.52; Y = 591804.72		
Dugnas			Plastm.	315	2.00		160.08	Koordinačių sistema: LKS94		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.16	160.92	UAB "Inžinerinė geodezija"			
				Apačia	1.32	160.76				
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.84	160.24				
				Apačia	2.00	160.08				
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.			
				Apačia						
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  A. Valentukevičius			
				Apačia						
	Nr. 5			Viršus			Patikrino			
				Apačia						
	Nr. 6			Viršus			Parašas	Pavardė		
				Apačia						
	Nr. 7			Viršus			Parašas	Pavardė		
				Apačia						
	Nr. 8			Viršus			2020-07-31 (įrenginio tyrinėjimo data)			
				Apačia						

(įrenginio tyrinėjimo data)