

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 73 KORTELE


(78/32-0148) 136-A-1

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u> </u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Met	320			159.69	Ar yra vandens <u> </u>	
Žemė		Gruntas		0.00		159.69	Ar yra dujų <u> </u>	
Sienos		Plytos					Pastabos $X = 6063207.85$; $Y = 591757.56$	
Dugnas		Betonas	2000x2000	2.07		157.62	Koordinačių sistema: LKS94 Aukščių sistema: LAS07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	100	Viršus	0.60	159.09	UAB "Inžinerinė geodezija"	
				Apačia	0.70	158.99		
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	0.86	158.83	Objekto nr. <u> </u>	
				Apačia	0.97	158.72		
	Nr. 3			Viršus			Sudarė  A. Valentukevičius	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Parašas	Pavardė
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Parašas	Pavardė
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2020-09-04 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				