

Vandentiekis art. gręžinys kamera
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (-) 162 112 KORTELĖ

136-B-11

4376

78/32-0193

Vilnius

Rytų



(Miestas)

(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

(Planšeto nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plastm.	640		A) 140.99	
Žemė			0	140.99	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas	bet.	3000x2000	2.23	138.76	Pastabos: B) 141.06 gręžinys neveikia
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	2x50 el.kabeliai	Viršus 0.60 Apačia 0.70	140.39 140.29
	Nr.2	PE	160	Viršus 1.57 Apačia	139.42
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
	Nr.8			Viršus Apačia	
					Aukščių sistema- LAS07
					A. Diskos I. I.
					Objekto Nr. 140241
					Sudarė <i>[Signature]</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					2019-11 (kortelės sudarymo data)