



Vandentiekis (hidrantas) kamera
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)


Nr. (-) 201 KORTELĖ
136-B-11

Vilnius Rytų
(Miestas) (Gatvė)

78/32-0193
(Planšeto nomenklatura)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 11 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650			A)140.76	
Žemė				0		140.76	Ar yra vandens? nėra
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		bet.	3150x2700	2.66		138.10	Pastabos: B)–140.75
Vamzdžiai	Nr.1	Pln.	400	Viršus	1.92	138.84	⌞⌟ – atbulinis vožtuvas ⌞⌟ – ilgio kompensatorius
				Apačia			
	Nr.2	Ket.	300	Viršus	1.95	138.81	
				Apačia			
	Nr.3	Pln.	400	Viršus	1.88	138.88	Aukščių sistema– LAS07
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			A. Diskos I.Į.
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 122249
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			2019–09 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			