

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 182 KORTELE
136-B-15

Vilnius

(Miestas)

Rytų

(Gatvė)


78/32-0214

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i>	
Dangtis		Bet.	850			146.80	(medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.06		146.74	Ar yra vandens? <i>nėra</i>	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>	
Dugnas		bet.	3300x2050	2.12		144.68	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	1.21	145.59	1;2 kryptis <i>psaug.vamzyje Pln.d425</i> 5;6 kryptis <i>neveikia</i> X=6062355.34 Y=593311.79 <i>Aukščių sistema- LAS07</i>	
				Apačia				
	Nr.2	PE	315	Viršus	1.21	145.59		
				Apačia				
	Nr.3	Pln.	425	Viršus	1.15	145.65		
				Apačia				
	Nr.4	Pln.	425	Viršus	1.15	145.65		
				Apačia				
	Nr.5	el.kabelis		Viršus	0.25	146.55	A. Diskos I.Į.	
				Apačia				
	Nr.6	PE kabeliai	40	Viršus	0.28	146.52	Objekto Nr. 140241	
				Apačia			Sudarė	A. DISKA
							(parašas)	(pavardė)
	Nr.7			Viršus			Patikrino	
				Apačia			(parašas)	(pavardė)
	Nr.8			Viršus			2019-11	
				Apačia			(kortelės sudarymo data)	