

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () **183** KORTELĖ
136-B-15


Vilnius
(Miestas)

Rytų
(Gatvė)

78/32-0214
(Planšeto nomenklatūra)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

Vertikalusis



1

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket.	650			146.79	
Žemė				0		146.79	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos		bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas		bet.	2130x2130	2.18		144.61	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	Pln.	425	Viršus	1.28	145.51	⌈⊗⌋ –debitomatis 4 kryptis neveikia X=6062348.35 Y=593332.36
				Apačia			
	Nr.2	Pln.	425	Viršus	1.28	145.51	Aukščių sistema– LAS07
				Apačia			
	Nr.3	Asbc. <i>el.kabelis</i>	100	Viršus	0.27	146.52	A. Diskos I.Į.
				Apačia			
	Nr.4	PE <i>el.kabelis</i>	40	Viršus	0.27	146.52	Objekto Nr. 140241
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <i>[Signature]</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019–11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			
				Apačia			