

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 192 KORTELE

136-B-15

4376

78/32-0193



Vilnius
(Miestas)

Rytų
(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	met.kopėčios (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		Plastm.	640			141.55						
Žemė				0		141.55	Ar yra vandens? nėra					
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra					
Dugnas		bet.	2450x1900	3.38		138.17	Pastabos: nėra					
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	2.79	138.76	X=6062503.42 Y=593200.39					
				Apačia								
	Nr.2	PE	315	Viršus	2.79	138.76						
				Apačia								
	Nr.3	Pln.	300	Viršus	2.81	138.74	Aukščių sistema– LAS07					
				Apačia								
	Nr.4			Viršus								
				Apačia								
	Nr.5			Viršus			A. Diskos I.Į.					
				Apačia								
	Nr.6			Viršus						Objekto Nr. 140241		
				Apačia								
	Nr.7			Viršus			Sudarė	(parašas)	A. DISKA (pavardė)			
				Apačia								
	Nr.8			Viršus			Patikrino	(parašas)	(pavardė)			
				Apačia								

2019–11
(kortelės sudarymo data)

Objekto Nr. 140241

Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2019-11
(kortelės sudarymo data)