

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () ²²
136-B-15 KORTELE



Vilnius
(Miestas)



Rytų
(Gatvė)

78/32-0214
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 5 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket.	650			143.65	
Žemė				0		143.65	Ar yra vandens? nėra
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		bet.	2550x1650	2.55		141.10	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	1.79	141.86	1,2 kryptis psaug.vamzyje Pln.d425
				Apačia			
	Nr.2	PE	315	Viršus	1.79	141.86	5 kryptis neveikia X=6062470.21 Y=593284.52
				Apačia			
	Nr.3	Asbc.	200	Viršus			Aukščių sistema– LAS07
				Apačia	2.46	141.19	
	Nr.4	Asbc.	200	Viršus			A. Diskos I.Į.
				Apačia	2.53	141.12	
	Nr.5	el.kabelis		Viršus	1.00	142.65	Objekto Nr. 140241
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino  (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			2019–11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			