

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) **22a** KORTELĖ

136-B-15

Vilnius

Rytų

78/32-0214

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės - (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	320			143.77	Ar yra vandens? nėra
Žemė			0		143.77	
Sienos	PVC					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315	1.27		142.50	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		X=6062461.36 Y=593297.56
				Apačia	1.42	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	1.42	
	Nr.3			Viršus		A. Diskos I.Į.
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objekto Nr. 140230
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019-11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		