

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 193 KORTELĖ

136-B-15

4376

78/32-0193

Vilnius

(Miestas)



Rytų

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 10 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	650		141.52	
Žemė			0	141.52	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	2450x2050	3.30	138.22	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus 2.68 Apačia	138.84
	Nr.2	PE	315	Viršus 2.63 Apačia	138.89
	Nr.3	PE	160	Viršus 2.74 Apačia	138.78
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
	Nr.8			Viršus Apačia	
					X=6062501.64 Y=593206.78
					Aukščių sistema- LAS07
					A. Diskos I.Į.
					Objekto Nr. 140241
					Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2019-11 (kortelės sudarymo data)