

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 51 231 KORTELĖ

136-B-15

4376

78/32-0213

Vilnius

(Miestas)

Rytų

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	12 met.	
Dangtis		Plastm.	640			146.13	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				0		146.13	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		bet.	2350x1600	3.62		138.40	Pastabos: nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	2.88	138.86	I – el.mova		
				Apačia			X=6062438.44		
	Nr.2	PE	315	Viršus	2.88	138.90	Y=593187.89		
				Apačia					
	Nr.3	PE	160	Viršus	2.93	138.88	Aukščių sistema– LAS07		
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			A. Diskos I.Į.		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 140241		
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Sudarė		A. DISKA
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr.8			Viršus			2019–11		
				Apačia			(kortelės sudarymo data)		