

Vandentiekis art. gręžinys (Komunikacija) kamera (Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 31 KORTELE

136-B-15

4379

78/32-0213

Vilnius

(Miestas)



Rytų

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	met.kopėčios	
Dangtis		Plastm.	640			A)146.95	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				0		146.95	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		bet.	3600x2950	2.68		144.27	Pastabos: B) 146.95		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	2x50 el.kabeliai	Viršus	0.68	146.27	gręžinys neveikia		
	Nr.2	PE	160	Apačia			A) X=6062425.54		
				Viršus	2.08	144.87	Y=593181.59		
	Nr.3			Apačia			B) X=6062422.89		
				Viršus			Y=593181.89		
	Nr.4			Apačia			Aukščių sistema– LAS07		
				Viršus			A. Diskos I. I.		
	Nr.5			Apačia			Objekto Nr. 140241		
				Viršus			Sudarė		
	Nr.6			Apačia			(parašas) A. DISKA		
				Viršus			(pavardė)		
	Nr.7			Apačia			Patikrino		
				Viršus			(parašas) (pavardė)		
	Nr.8			Apačia			2019–11		
				Viršus			(kortelės sudarymo data)		