



Vandentiekis art. gręžinys kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 53 KORTELE
136-B-15

Vilnius Rytų
(Miestas) (Gatvė)

78/32-0213
(Planšeto nomenklatura)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



A) X=6062421.10
Y=593198.55
B) X=6062419.70
Y=593200.21

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plastm.	640		A) 147.08	
Žemė			0	147.08	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	3100x2000	2.42	144.66	Pastabos: B) 147.07 -atbulinis vožtuvas 3 kryptis neveikia
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	2x50 el.kabeliai	Viršus 0.64 Apačia 0.82	146.44 146.26
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.53 Apačia	145.55
	Nr.3		el.kabelis	Viršus 0.62 Apačia	146.46
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
	Nr.8			Viršus Apačia	
					Aukščių sistema- LAS07
					A. Diskos I. I.
					Objekto Nr. 140241
					Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2019-11 (kortelės sudarymo data)