

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 62a KORTELĖ

136-B-15

Vilnius

Rytų

78/32-0214




(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 12 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plastm.	640		145.31	
Žemė			0	145.31	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1000	3.30	142.01	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	X=6062433.01 Y=593242.04
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	A. Diskos I. I.
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objekto Nr. 140230
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2019-11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	
				Apačia	