

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)



Nr. () ⁶⁶ KORTELĖ
136-B-15

Vilnius
(Miestas)

Rytų
(Gatvė)

78/32-0213
(Planšeto nomenklatūra)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plastm.	640		145.52	
Žemė			0	145.52	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas	bet.	2350x1600	3.24	142.28	Pastabos: <i>nėra</i>
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus 2.49 143.03	<i>el.mova</i> X=6062425.25 Y=593227.39 <i>Aukščių sistema- LAS07</i> A. Diskos I. I. Objekto Nr. 140241 Sudarė <i>[Signature]</i> A. DISKA (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2019-11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	
	Nr.2	PE	400	Viršus 2.49 143..03	
				Apačia	
	Nr.3	PE	315	Viršus 2.54 142.98	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	
				Apačia	