

Vandentiekis

(Komunikacija)

šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

 Nr. () 81 KORTELE
 136-B-15

Vilnius

(Miestas)

Rytų

(Gatvė)


78/32-0214

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 7 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ket.	650			145.50		
Žemė				0		145.50	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		bet.	2000	3.53		141.97	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	400	Viršus	2.72	142.78	X=6062418.95 Y=593347.86	
				Apačia				
	Nr.2	PE	400	Viršus	2.72	142.78	Aukščių sistema- LAS07	
				Apačia				
	Nr.3	Ket.	100	Viršus	2.89	142.61	A. Diskos I.Į.	
				Apačia				
	Nr.4	PE	50	Viršus	2.92	142.58	Objekto Nr. 140241	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2019-11 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				
	Nr.8			Viršus				
				Apačia				