




Vandentiekis (Komunikacija)		Sklendė (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. (156a)	
Vilnius (Miestas)		Antavilių (gatvė)		77/34-0119 (15-C-9) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PJUUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				$x = 6073582.32$ $y = 589683.25$	
Vertikalusis					
Horizontalusis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	150	—	137.06	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	—	—	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus 1.59	135.47	LAS07
				Apačia		
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.59	135.47	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.60	135.46	Objektas: Antavilių g. 41-65
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Sudarė A.Venclovas
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		(parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2020 m. 05 mėn.
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		