


Fekalinės kanalizacijos šulinys Nr. 111a KORTELE 76/31-0003 150-C-8
 (įrenginio pavadinimas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
 2020 Vilnius Gerosios Vilties
 (pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059879.15
 y= 580507.82

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 8 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		133.72	
Žemė			0.00	133.72	Ar yra vandens?
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1500	2.62	131.10	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.30 132.42
	Nr.1a	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.78 130.94
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.84 130.88



Sudarė

Arvydas Černiauskas
 Direktorius

[Signature] 2020. 06.