


Fekalinės kanalizacijos šulinys	Nr. 122	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius		Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

⊕ x= 6059888.91
y= 580518.27

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 11
Dangtis	ket.	650		131.06		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	131.06	Ar yra vandens?	
Sienos	plytų					
Dugnas	plytų	900x1400	4.61	126.45	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
VAMZDŽIAI	Nr.1	plytų	700x1250	Viršus		
				Apačia	4.85	126.21
	Nr.2	plytų	700x1250	Viršus		
				Apačia	5.20	125.86
	Nr.3	A/C	200	Viršus		
				Apačia	4.20	126.86
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.00	129.06



Arvydas Černiauskas
Sudarė

2020.10.06.