


Fekalinės kanalizacijos šulinys Nr. 181	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
iki 2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059843.85
y= 580578.68

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 9 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	600		132.95	Ar yra vandens? —
Žemė			0.00	132.95	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Sienos	plytų				
Dugnas	plytų	900x1400	3.05	129.90	
VAMZDŽIAI	Nr.1	plytų	700x1250	Viršus Apačia 4.07	128.88
	Nr.2	plytų	700x1250	Viršus Apačia 4.07	128.88
	Nr.3	A/C	200	Viršus Apačia 3.24	129.71
	Nr.4	PVC	160	Viršus Apačia 1.61	131.34
	Nr.4a	PVC	160	Viršus Apačia 3.09	129.86



Arvydas Černiauskas
Direktorius
Sudarė

[Signature]
2020.06.