


Vandentiekio kamera Nr.	231	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties	
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059800.31
y= 580588.53

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met kopecios (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		134.38	
Žemė			0.00	134.38	Ar yra vandens? _____
Sienos	bet				
Dugnas	bet	3100x1600	2.44	131.94	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	225	Viršus 1.93 132.45	
				Apačia	
	Nr.2	PE	225	Viršus 1.93 132.45	
				Apačia	
					Arvydas Černiauskas Direktorius
					Sudarė 2020.06.