


Vandentiekio kamera	Nr. 232	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties	
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

$$\begin{aligned} x &= 6059808.59 \\ y &= 580601.37 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met kopėcios (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		133.93	
Žemė			0.00	133.93	Ar yra vandens?
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1000x1200	2.32	131.61	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket.	200	Viršus	
				Apačia 1.85	132.08
	Nr.2	ket.	200	Viršus	
				Apačia 1.85	132.08
	Nr.3	PE	225	Viršus	
				Apačia 1.85	132.08



Arvydas Černianskas
Direktorius

Sudarė

2020.06