

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 101a KORTELĖ
151-A-13

Vilnius
(Miestas)



Naugarduko
(Gatvė)


76/32-0252

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	3 met.	
Dangtis		ket.	650			140.50	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				0		140.50	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		bet.	1000	1.70		138.80	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	Ker.	200	Viršus			☒ atbulinis vožtuvas		
				Apačia	1.94	138.56	x= 6060374.11		
	Nr.2	Ker.	200	Viršus			y= 581693.58		
				Apačia	1.94	138.56			
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Aukščių sistema– LAS07		
				Apačia	1.89	138.61			
	Nr.4	PVC	200	Viršus			A. Diskos I.Į.		
				Apačia	1.70	138.80			
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 109147		
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Sudarė		A. DISKA
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr.8			Viršus			2019–08		
				Apačia			(kortelės sudarymo data)		