

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 233 KORTELĖ

151-A-9

Vilnius

Naugarduko

76/32-0348

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 18 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	660		140.97	
Žemė			0	140.97	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1500	4.55	136.42	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	
				Apačia	4.82 136.15
	Nr.2	PE	315	Viršus	
				Apačia	4.82 136.15
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	2.13 138.84
	Nr.3a	PVC	200	Viršus	
				Apačia	4.67 136.30
	Nr.4	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.79 139.18
	Nr.4a	PVC	200	Viršus	
				Apačia	4.67 136.30
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 246137
					Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2020-11 (kortelės sudarymo data)