



<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)	<u>Sklendė</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. 122a</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Lapų</u> (gatvė)	<u>76/32-0374 (151-B-15)</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)







PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6060394.20$
 $y = 583274.68$





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		141.32	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		141.32	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vandzdžiai	Nr.1	KET	100	Viršus	2.39	138.93	LAS07	
				Apačia				
	Nr.2	KET	100	Viršus	2.39	138.93		
				Apačia			UAB "Vilniaus topografija"	
	Nr.3	PE	32	Viršus	2.42	138.90		
				Apačia			Objektas: Aušros Vartų g. 20	
	Nr.4			Viršus				
				Apačia			Sudarė  A.Venclovas	
	Nr.5			Viršus				
				Apačia			(parašas) (pavardė)	
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

2019 m. 04 mėn.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)