

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Dominikonų g.

(Gatvė)

Nr.( 151-B-1 ) 48b KORTELĖ


76/32-0312

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



|             |       |          |           |                      |      |           |                                           |             |               |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės | Lipynės _____<br>(medžiaga, kiekis)       |             |               |
| Dangtis     |       | Ketus    | 315       |                      |      | 109.85    | Ar yra vandens _____                      |             |               |
| Žemė        |       | Cementas |           | 0.00                 |      | 109.85    | Ar yra dujų _____                         |             |               |
| Sienos      |       | PVC      |           |                      |      |           | Pastabos X = 6061239.96; Y = 582905.52    |             |               |
| Dugnas      |       | PVC      | 315       | 0.98                 |      | 108.87    | _____                                     |             |               |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PVC      | 200       | Viršus               | 0.78 | 109.07    | UAB "GeoGroup"                            |             |               |
|             |       |          |           | Apačia               | 0.98 | 108.87    |                                           |             |               |
|             | Nr. 2 | PVC      | 200       | Viršus               | 0.78 | 109.07    |                                           |             |               |
|             |       |          |           | Apačia               | 0.98 | 108.87    |                                           |             |               |
|             | Nr. 3 | PVC      | 110       | Viršus               | 0.26 | 109.59    | Objekto nr. _____                         |             |               |
|             |       |          |           | Apačia               | 0.37 | 109.48    |                                           |             |               |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           | Sudarė _____                              | D. Karalius |               |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                           |             | Parašas _____ |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           | Patikrino _____                           |             |               |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                           |             | Parašas _____ |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           | 2020-07-09<br>(įrenginio tyrinėjimo data) |             |               |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                           |             |               |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |                                           |             |               |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                           |             |               |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |                                           |             |               |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                           |             |               |

(įrenginio tyrinėjimo data)