

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Dominikonų g.

(Gatvė)

Nr.(151-B-2) 10a KORTELĖ


76/32-0292

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			109.72	Ar yra vandens		
Žemė		Cementas		0.00		109.72	Ar yra dujų		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6061252.38; Y = 582915.47		
Dugnas		Betonas	1000	1.84		107.88			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.89	107.83	UAB "GeoGroup"		
				Apačia	2.09	107.63			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.91	107.81			
				Apačia	2.11	107.61			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	1.90	107.82	Objekto nr.		
				Apačia	2.01	107.71			
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.67	108.05	Sudarė		D. Karalius
				Apačia	1.83	107.89			
	Nr. 5			Viršus			Parašas	Pavardė	
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2020-07-09 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					