

Riebalų gaudyklė
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Dominikonų g.
(Gatvė)


Nr.(151-B-2) 1b KORTELĖ

76/32-0312
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6061249.36; Y = 582917.39
Dangtis		Ketus	650			109.80	
Žemė		Cementas		0.00		109.80	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1000	2.50		107.30	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.71	108.09	UAB "GeoGroup"
				Apačia	1.82	107.98	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.70	108.10	
				Apačia	1.86	107.94	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2020-07-09
				Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)