

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Nr.(151-B-2) 2b KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Dominikonų g.

(Gatvė)


76/32-0312

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 5 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6061246.53; Y = 582916.86 _____ _____
Dangtis		Ketus	650			109.92	
Žemė		Cementas		0.00		109.92	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1000	1.86		108.06	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.82	108.10	UAB "GeoGroup"
				Apačia	2.02	107.90	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.85	108.07	
				Apačia	2.05	107.87	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	1.88	108.04	Objekto nr.
				Apačia	1.99	107.93	
	Nr. 4	PVC	110	Viršus	1.75	108.17	Sudarė
				Apačia	1.86	108.06	
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2020-07-09 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			