

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Nr.(_____) 51 KORTELE

76/31-0030 (151 - C - 11)



(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{7}{\text{(medžiaga, kiekis)}}$		
Dangtis		be dangčio				153.26	Ar yra vandens _____		
Žemė		Cementas		0.00		153.26	Ar yra dujų _____		
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6059575.87$; $Y = 582274.33$		
Dugnas		Betonas	2000	6.40		146.86	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	150	Viršus	1.78	151.48	UAB "INSTITA"		
				Apačia	1.93	151.33			
	Nr. 2	Pe	50	Viršus	1.78	151.48	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.83	151.43			
	Nr. 3	Pe	110	Viršus	1.78	151.48	Sudarė _____ M.Juozaponis		
				Apačia	1.89	151.37			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019-12-12 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					