

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 111 KORTELE


76/31-0048 (151 - C - 13)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			155.90	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		155.90	Ar yra dujų _____		
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6059358.21$; $Y = 581831.96$		
Dugnas		Plastm.	315	1.81		154.09	_____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"		
				Apačia					
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.65	154.25	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.81	154.09			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____	M. Juozaponis Pavardė _____	
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____	Pavardė _____	
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019-12-11 (irenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					