

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Konduktorių

(Gatvė)

Nr.( ) 113 KORTELĖ


76/31-0048 (151 - C - 13)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



|             |       |          |           |                      |      |           |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
| Dangtis     |       | Ketus    | 315       |                      |      | 153.44    |
| Žemė        |       | Asfaltas |           | 0.00                 |      | 153.44    |
| Sienos      |       | Plastm.  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Plastm.  | 315       | 3.07                 |      | 150.37    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Pe       | 200       | Viršus               | 2.87 | 150.57    |
|             |       |          |           | Apačia               | 3.07 | 150.37    |
|             | Nr. 2 | Pe       | 200       | Viršus               | 2.87 | 150.57    |
|             |       |          |           | Apačia               | 3.07 | 150.37    |
|             | Nr. 3 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.58 | 151.86    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.74 | 151.70    |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

Lipynės \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens \_\_\_\_\_

Ar yra dujų \_\_\_\_\_

Pastabos X = 6059365.57; Y = 581826.08

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UAB "INSTITA"

Objekto nr. \_\_\_\_\_

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| Sudarė    | Parašas | M. Juozaponis |
|           | Pavardė |               |
| Patikrino | Parašas |               |
|           | Pavardė |               |

2019–12–11  
(įrenginio tyrinėjimo data)