

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Alšėnų

(Gatvė)

Nr.() 221 KORTELĖ


76/31-0051 (151 - C - 16)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			156.25	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		156.25	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059288.69; Y = 582632.44
Dugnas		Plastm.	315	1.59		154.66	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.39	154.86	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2020-01-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.59	154.66	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.39	154.86	
				Apačia	1.59	154.66	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.43	154.82	
				Apačia	1.59	154.66	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			