

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Alšėnų

(Gatvė)

Nr.() 223 KORTELĖ


76/31-0051 (151 - C - 16)

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketus	315		157.02
Žemė	Gruntas		0.00	157.02
Sienos	Plastm.			
Dugnas	Plastm.	315	1.91	155.11
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.75
			Apačia	1.91
	Nr. 3		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 4		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 5		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 6		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 7		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 8		Viršus	
			Apačia	

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6059284.06; Y = 582631.07

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Patikrino

Parašas

Pavardė

2020-01-10

(įrenginio tyrinėjimo data)