


76/31-0051

Buitinė nuot.	Nr.	KORTELE 153	151-D-13
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius		LENKU,
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PŪVIAI:

Vertikalinis


Priešimo brėžinys



Horizontalinis



X 6059470, 62
Y 582709, 96



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	
Dangtis	ket.			161,80		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1,71	160,09	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1,71	160,09	
						Objektas

LIETUVOS RESPUBLIKA

Ugdaro akcinė bendrovė

"Geodeziniai tyrinėjimai"

20 20.02

(komiteto sudarymo data)

(komiteto sudarė)

Arvydas Čerušauskas

20 20. 02
(korteles sudarymo data)
„Geodeziniai tyrinėjimai“
(korteles sudarė)
Vyvydas Černiauskas