

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Varėnos

(Gatvė)

Nr.() 212 KORTELĖ


76/31-0055 (151 - D - 16)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			175.25	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		175.25	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059278.58; Y = 583570.10
Dugnas		Plastm.	315	1.79		173.46	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.59	173.66	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019–10–16 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.79	173.46	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.59	173.66	
				Apačia	1.79	173.46	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.25	174.00	
				Apačia	1.41	173.84	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.63	173.62	
				Apačia	1.79	173.46	
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			