

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 219 KORTELE


76/31-0055 (151 - D - 16)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			176.49	Ar yra vandens _____
Žemė		Asfaltas		0.00		176.49	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos <u>X = 6059262.93; Y = 583552.84</u>
Dugnas		Plastm.	315	1.86		174.63	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.66	174.83	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____ 2019–11–18 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.86	174.63	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.66	174.83	
				Apačia	1.86	174.63	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.33	175.16	
				Apačia	1.49	175.00	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			