


Vandentiekio sklendė Nr.	125a	KORTELE	152-A-12 76/32-0359
(įrenginio pavadinimas)	2019	(plane)	(planšeto nomenklatura)
(Šul.pastatymo metai)	Vilnius		Markučių (gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



x= 6060625.17
y= 584538.49

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket	150		122.96		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	122.96	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.71 Apačia	121.25	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.71 Apačia	121.25	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.71 Apačia	121.25	Objektas 01/1911
					2019.11.	(kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė)	
					„Geodeziniai tyrinėjimai“	Arvydas Černauskas

