


Vandentiekio sklendė Nr.	128a	KORTELE	152-A-12 76/32-0359
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Markučių	
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



x= 6060612.48
y= 584541.65

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket	150		124.87		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	124.87	Ar yra vandens?	—
Sienos					Ar yra dujų	—
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.85 Apačia	123.02	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.85 Apačia	123.02	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia	123.02	Objektas 01/1911
					2019.11.	(kortelės sudarymo data)
					LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė (kortelės savarė) "Geodeziniai tyrinėjimai" Arvydas Černiauskas VILNIUS	