

KF

(Komunikacija)

Vilniaus m.

Šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Aukštaičių g.

KORTELĖ Nr. 89


76/32 - 0316

152-A-1

(Gatvė)

(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (Matumens duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Aštumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 0 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	315		99.53	
Žemė			-	99.53	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	315	1.22	98.31	
Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia	98.31	Ar yra dujų nėra
Nr.1a	PVC	160	Viršus Apačia	98.31	Pastabos LAS07
Nr.2			Viršus Apačia		
Nr.3			Viršus Apačia		UAB "Geo group"
Nr.4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) D. Karalius
Nr.5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
Nr.6			Viršus Apačia		2020-03-06 (Irenginio tyrinėjimo data)