| KF | Šulinys | KORTELĖ Nr. 154a |
|---|---|---|
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | 152-A-2 |
| Vilniaus m. | Aukštaičių g. | (Planšetės moneklatūra) |
| | (Gatvė) | |

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | Plast. | 425 | | | 100.95 |
| Žemė | | | – | | 100.95 |
| Sienos | PVC | | | | |
| Dugnas | PVC | 425 | 3.34 | | 97.61 |
| Vamzdžiai Nr.1 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | Apačia | 3.34 | 97.61 |
| Nr.2 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | Apačia | 3.34 | 97.61 |
| Nr.3 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |

Lipynės 0
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | | D. Karalius |
| | (parašas) | (pavardė) |
| Patikrino | | |
| | (parašas) | (pavardė) |

2019-06-18
(Įrenginio tyrinėjimo data)