

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilniaus m.</u>		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Aukštaičių g.</u> (Gatvė)		<u>KORTELE Nr. 75b</u> <u>76/32 - 0316</u> <u>152-A-2</u> (Planšetės moneklatura)	
---	--	--	--	--	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	—	315			100.97		
Žemė			—		100.97		
Sienos	PVC					Ar yra vandens? <u>nėra</u>	
Dugnas	PVC	315	1.78		99.19	Ar yra dujų <u>nėra</u>	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		Pastabos <u>LAS07</u>	
				Apačia	1.78		99.19
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.78	99.19	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė D. Karalius
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019-06-18 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			