




Vand. sklundė ir Hidrantas Nr.	89	KORTELE	152-A-2	76/32-0317
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)		
2019	Vilnius	Aukštaičių		
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)		

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	150		100.31	9 met.
Žemė			0.00	100.31	(medžiaga, kiekis)
Sienos					Ar yra vandens? —
Dugnas					Ar yra dujų —
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	200	Viršus 2.55 Apačia	97.76
	Nr.2	PE	200	Viršus 2.55 Apačia	97.76
	Nr.3	PE	110	Viršus 2.55 Apačia	97.76
LAS 07					89 x= 6061160.31 y= 584078.59 90 x= 6061161.07 y= 584076.44
UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"					
Sudarė		A. Černiauskas			
		(pavardė)			(parašas)
Patikrino					
		(pavardė)			(parašas)
2019.11.					
(kortelės sudarymo data)					