

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 191 KORTELE

152-A-3

76/32-0318

Vilnius

(Miestas)



Aukštaičių



(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės met. 8+8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket.	640	//// B)	101.93			
Žemė	////	////	0	101.93	Ar yra vandens? nėra		
Sienos	bet.	////	////	////	Ar yra dujų? nėra		
Dugnas	bet.	2500x1600	2.74	99.19	Pastabos: A) 101.93 A) X 6061076.66 Y 584366.61 B) X 6061076.12 Y 584368.47 Aukščių sistema- LAS07		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	2.07	99.86	A. Diskos I. I.
				Apačia			
	Nr.2	PE	315	Viršus	2.07	99.86	Objekto Nr. 194407
				Apačia			
	Nr.3	PE	160	Viršus	2.15	99.78	Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Patikrino  (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			2020-04 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			