


Vandentiekio kameros Nr.	118	KORTELĖ	152-A-7 76/32-0337
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Krivulės
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6060908.45 \\ y &= 584212.32 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 3, kopėčios (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		115.39	Ar yra vandens? —
Žemė			0.00	115.39	Ar yra dujų —
Sienos	bet				
Dugnas	bet	2100x1500	2.29	113.10	
VAMZDŽIAI	Nr.1	ketus	150	Viršus 2.00 113.39	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia	
	Nr.2	ketus	150	Viršus 2.00 113.39	
				Apačia	
	Nr.3	met	50	Viršus 2.00 113.39	Objektas 01/1911
				Apačia	
	Nr.4	PE	110	Viršus 2.00 113.39	
				Apačia	

2019.11.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Černauskas
Direktorius