



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 55a		KORTELE	152-A-7 76/32-0337
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Krivulės	
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

$$\begin{aligned} \oplus x &= 6060916.29 \\ y &= 584179.79 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 6
Dangtis	ketus	650		115.20	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	115.20	Ar yra vandens?	—
Sienos	betonas				Ar yra dujų	—
Dugnas	betonas	2000	2.56	112.64		
VAMZDŽIAI	Nr.1	ketus	150	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 2.18		
	Nr.2	ketus	150	Viršus	Objektas 01/1911	
				Apačia 2.18		
	Nr.3	PE	110	Viršus		
				Apačia 2.18		

2019.11.
(kortelės sudarymo data)
(kortelę sudarė)
Arvydas Černiauskas
Direktorius