

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 14 KORTELĖ

152-A-8

76/32-0319

Vilnius

(Miestas)



Paupio

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	640		104.06	1 met.kopėčios ir 2 met.lipynės (medžiaga, kiekis)
Žemė			0	104.06	
Sienos	bet.				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	bet.	2500x2000	3.03	101.03	Ar yra dujų? nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus 2.10	Pastabos: nėra X 6061005.64 Y 584503.20
				Apačia	
	Nr.2	PE	315	Viršus 2.17	Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	
	Nr.3	PE	160	Viršus 2.17	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.4	PE	63	Viršus 2.32	Objekto Nr. 194407
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2020-04 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	