


Buitinė nuotekų	KORTELE Nr.	37	152-8-13
2021	Vilnius	Žibuoklių,	76/32-0380
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys:



Horizontalinis



$$x = 6060498,53$$

$$y = 584834,84$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			137,58	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315	2,55	135,03	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2,73	134,85
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2,73	134,85
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1,76	135,82
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	



Sudarė:

Arvydas Černiauskas
Direktorius

[Signature]

2021.04.