


KF \_\_\_\_\_ Šulinyš \_\_\_\_\_ KOPTELĖ Nr. 139  
 (Komunikacija) (frenginio pavadinimas)  
 Vilniaus m. \_\_\_\_\_ 77/32 - 0321  
 Miestas \_\_\_\_\_ Manufaktūrų g. \_\_\_\_\_ 152-B-6  
 (Gatvė) (Planšetis moneklitura)

ŠULINIO PŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Astlumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Danglis	Ket.	315		111.25	0 (Medžiaga, kiekis)
Žemė				111.25	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	315	1.51	109.74	Ar yra dujų? nėra
Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia	1.51 109.74	Ar yra dujų? nėra
Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia	1.51 109.74	Pastabos LASO7
Nr.3			Viršus Apačia		
Nr.3a			Viršus Apačia		UAB "Geo group"
Nr.4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) D. Karalius
Nr.5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
Nr.6			Viršus Apačia		2019-07-12 (frenginio tyrinėjimo data)